
Instrucciones de montaje
Installation Instructions
Notice d'installation
Istruzioni per il montaggio
Montageanweisung
Montagehandleiding
Montagevejledning
Οδηγίες εγκατάστασης
Instruções de montagem
Monteringsanvisning
Asennusohje
Návod k montáži
Paigaldusjuhend
Szerelési utasítás
Montāžas instrukcija
Montavimo instrukcija
Instrukcja montażu
Navodila za montažo
Návod na montáž
Монтажни инструкции
Instrucțiuni de montaj
Инструкция по монтажу
安装说明


IEC/EN62208 AC≤1000V DC≤1500V IEC/EN60670-1-24 AC/DC≤400V




	A (mm)	B (mm)
GMS14PO (1x14)	340	112
GMS28PO (2x14)	505	237
GMS42PO (3x14)	630	362
GMS56PO (4x14)	755	487
GMS70PO (5x14)	880	612


AR only for UK: Indele Limited - 7 Bell Yard WC2A 3JR London - UK


GMS14PO	1	1	1	1	1	4	5	1	1	
GMS28PO									2	
GMS42PO									3	
GMS56PO									4	
GMS70PO									5	







GMSxxPO/RR (In<125A)	N (mm²)	PE (mm²)
GMS14PO/RR	6x(2.5-6mm²)+6x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)	6x(2.5-6mm²)+6x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)
GMS28PO/RR	8x(2.5-6mm²)+8x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)	8x(2.5-6mm²)+8x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)
GMS42PO/RR	16x(2.5-6mm²)+16x(4-10mm²)+2x(10-25mm²)+2x(16-35mm²)	16x(2.5-6mm²)+16x(4-10mm²)+2x(10-25mm²)+2x(16-35mm²)
GMS56PO/RR		
GMS70/PO/RR	[12x(2.5-6mm²)+12x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)] x 2	[12x(2.5-6mm²)+12x(4-10mm²)+1x(10-25mm²)+1x(16-35mm²)] x 2








90°
90°

